




# TX 46



### Funções do Teclado

- |                             |                     |                              |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Desliga máquina             | Tempo contínuo      | Contador regressivo          |
| Liga máquina                | Zerar contador      | Contador progressivo         |
| Move carro p/ traz e frente | Refuga peça         | Dap                          |
| Desce tampão                | Tempo espera tampão | Enter (confirma)             |
| Inibe tampão                | Função mix          | Aumenta e diminui números    |
| Ciclo unitário ou contínuo  | Reset memória       | Troca casas decimais números |

Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos/hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kg/cm <sup>2</sup>	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
S-40	01	Selado	50 X 100	Diam. 35	800/1100	50 Kg	110/220 VAC	5 a 6	35	Clichê movel



## Exemplos de Aplicação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro



Comandos dedicados



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão



Equipamento pneumático de 1a. linha

Pintura com tinta de alta resistência química



Mesa com regulagem altura

Setup rápido

