






TX 106



Funções do Teclado

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Desliga máquina | Tempo contínuo | Contador regressivo |
| Liga máquina | Zerar contador | Contador progressivo |
| Move carro p/ traz e frente | Refuga peça | Dap |
| Desce tampão | Tempo espera tampão | Enter (confirma) |
| Inibe tampão | Função mix | Aumenta e diminui números |
| Ciclo unitário ou contínuo | Reset memória | Troca casas decimais números |

Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos/hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kgf/cm ²	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
S-105	01	Selado	115 X 300	Diam. 95	800/1200	80 Kg	110/220 VAC	5 a 6	180	Clichê fixo
S-120	01	Selado	150 X 300	Diam. 115	500/700	80 Kg	110/220 VAC	5 a 6	180	Clichê fixo



Exemplos de Aplicação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro




Comandos dedicados



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão



Equipamento pneumático de 1a. linha

Pintura com tinta de alta resistência química



Mesa com regulagem altura



Setup rápido altura

